

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Plano de Trabalho

v2.0

PROTOCOLO Nº REC-MS-5003454-20180323-01

UF: MS	MUNICÍPIO: Deodápolis	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 28/01/2018		

1. Dados Cadastrais

Órgão Proponente:		CNPJ:	
PREFEITURA DE DEODÁPOLIS		03.903.176/0001-41	
Responsável	Cargo	CPF	
ISAIAS SOARES	Agente de Defesa Civil	652.979.031-49	
Endereço:			
AV. FRANCISCO ALVES DA SILVA, 443 - CENTRO			
Cidade:	UF:	C.E.P.:	Telefone:
Deodápolis	MS	79790-000	(67) 3448-1925
			Tipo da meta:
			Infraestrutura Pública

2. Outros Partícipes

3. Objeto

Descrição:		
Reconstrução da Ponte da 12ª Linha Nascente Km 02 Reparos no Posto de Saúde do Distrito de Presidente Castelo Reparos no Telhado da Escola Municipal Polo		
Desastre:	Data da Ocorrência:	Portaria de Reconhecimento:
Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	28/01/2018	82 (21/03/2018)

4. Descrição Sumária das Metas

Nº	Dados da Meta			
2	Identificação		Grupo/Subgrupo	
	Reconstrução da Ponte da 12ª Linha Nascente Km 05		OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-MOLDADO)	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização
72	M2	R\$ 293.774,40	22° 16' 55" S	54° 05' 32" W
VALOR TOTAL		R\$ 293.774,40		

6. Termo de Compromisso

[X] Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria MI nº 624/2017 e que todas as metas e demais informações prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.

Deodápolis, 19 de Dezembro de 2018

ISAIAS SOARES
652.979.031-49
(67) 99821-5939

Declaro que tenho conhecimento das informações contidas na Portaria MI nº 624/2017 e **assumo o compromisso** de aplicar os recursos repassados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil / MI na forma da legislação pertinente.

Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo do município (estado).

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Pede deferimento

Deodápolis, 19 de Dezembro de 2018

Valdir Luis Sartor
312.958.780-20

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: MS

MUNICÍPIO: Deodápolis

SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva
- Chuvas Intensas

DATA DA OCORRÊNCIA: 28/01/2018



1. Localização

PT v2.0

REC-MS-5003454-20180323-01

**Meta 2: Reconstrução da Ponte da 12ª Linha
Nascente Km 05**

Ação pretendida

Reconstrução Total

Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS

Localização

22° 16' 55" S

54° 05' 32" W

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

A cheia do Córrego Aparecida provocada pelas fortes precipitações pluviais de 28.01.2018 abalaram a estrutura da ponte existente no Km 05 da 12ª Linha Poente fazendo com que a mesma viesse a cair. (As fotos foram feitas em 13/07/2018).

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

O local foi interditado ao tráfego de veículos, sendo feito o desvio por dentro de uma propriedade particular, por onde passaram a circular máquinas, veículos de transporte de cana.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

300

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

O ônibus escolar foi obrigado a passar por dentro de uma propriedade particular aumentando o percurso em 18 km, sendo que o proprietário da fazenda se mostrou descontente com o trânsito do veículo no interior da citada propriedade vindo a proibi-lo, os maquinários e veículos da Usina de álcool após perderem seu acesso alternativo pela 12ª linha passaram a se utilizar de um acesso por dentro de outra propriedade saindo diretamente na BR 376, sendo impossibilitados de trafegarem na rodovia pavimentada a noite, sendo que devido a falta de acesso de ao início da 12ª linha a cana não pode ser prantada no arrendamento ali existente. Esclarecemos que a vegetação existente nas cabeceiras da ponte (Braqueara) foi trazida por aves dispersoras de sementes e desenvolveu-se devido a falta de tráfego de veículo nas cabeceiras em virtude da queda da ponte.

ISAIAS SOARES
652.979.031-49

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

A foto mostra o ônibus da Secretaria Municipal de Educação aguardando alunos no lado oeste da ponte destruída 12ª Linha Nascente km 05. Localização S 22° 16' 55" W 54° 05' 32" (Foto de 13/07/2015)



Legenda:

Na foto vemos estudantes atravessando o córrego Aparecida por uma pinguela improvisada ao lado dos restos da ponte da 12ª linha nascente, notamos junto as cabeceiras das ponte a formação de vegetação (braqueara) formada devido a não utilização da ponte.
Localização S 22º 16' 55" W 54º 05' 32"



Legenda:

Na foto vemos do lado Oeste da 12ª linha Nascente o ônibus da Secretaria Municipal de Educação do lado leste transporte para o transbordo dos alunos devido a impossibilidade da passagem do coletivo escolar, junto as cabeceiras há formação de vegetação (braqueara) devido a não utilização. (13/07/18)



Legenda:

Na foto vemos alunos se preparando para embarcar em transporte improvisado na 12ª linha Nascente Km 05. Localização S 22° 16' 55" W 54° 05' 32" (Foto de 13/07/2018)