



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Deodópolis 17 de Novembro de 2021

Ofício nº 075/COMDEC/2021


Ilustríssimo Senhor Engenheiro,

Informamos que no Km 56 da MS 276 existem na faixa de domínio da citada Rodovia Estadual varias arvores inclinadas, sendo que toda ocasião de chuvas acompanhadas de forte vendaval ocorre a queda de uma ou mais arvores, como ocorreu no ultimo domingo dia 28.11.2021, fato que provocou a interdição total da estrada, só ocorrendo sua liberação após a equipe da Defesa Civil efetuar o corte de uma grande arvore.


Face ao acima exposto e da premissa de evitarmos possíveis danos físicos ou materiais aos usuários da MS 276, solicitamos que sejam efetuados os cortes das 20 arvores que se encontram inclinadas no citado trecho.

Ao ensejo renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


MAX DE SOUZA COSTA - 1º TEN GAOBM RR
COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Ao: Ilmo. Senhor Klinger Rodrigues Pires Junior
MD Engenheiro Residente da 2ª Residência Rodoviária do AGESUL
Rua Onofre Pereira de Mato nº 1801
Dourados - MS

Edson Sarate dos Santos
Ag. Serv. Engenharia e Fiscalização
Matr. 62643021


Atestamos que Recebemos, Conferimos e aceitamos o material constante do presente documento em condições satisfatórias para o Estado.
Dourados, 02 de 12 de 2021



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Foto 01 – Arvores em inclinação de 45°




Foto 02 – Mostra que em caso de queda os troncos das arvores broquearão a MS




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



DC Patrulha Ambiental
Foto Inspetor Vieira
29.11.2021 08:22

Foto 03 – Notamos que os galhos inclinados já começam a ameaçar atingir os veículos altos



DC Patrulha Ambiental
Foto Inspetor Vieira
29.11.2021 08:22

Foto 04 – Nota-se a possibilidade de danos físicos ou materiais aos usuários em caso de queda das arvores.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



DC Patrulha Ambiental
Foto Inspetor Vieira
29.11.2021 08:25

Foto 05 – Vemos o tronco da arvore que obstruiu a MS 276 na noite de 28.11.2021



DC Patrulha Ambiental
Foto Inspetor Vieira
29.11.2021 08:24

Foto 06 – Nota-se que existem outras arvores em risco de queda

Atenciosamente,


MAX DE SOUZA TOSTA - 1º TEN QAOBM RR
COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL