



## Visita técnica da equipe da CEDEC/MS ao município de Deodápolis – MS em atendimento ao ofício 358/GABIP de 28 de novembro de 2018.

### **FINALIDADE:**

Atender a solicitação constante no ofício 358/GABIP de 28 de novembro de 2018, visita técnica efetuada pela equipe da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/MS) no Município de Deodápolis – MS composta pelos Capitão BM Cícero Custódio da Silva Filho, Sargento BM Gilmar Nascimento Lopes e Sargento BM Lyderson Oursley Francisco.

### **DESENVOLVIMENTO:**

No município de Deodápolis fomos recebidos pelo Prefeito: Valdir Luiz Sartor, pelo Coordenador de Defesa Civil do Município: Max Souza Tosta e pelos agentes de Defesa Civil do Município: Diomes Pinheiro Pedroso e Bruno Lacerda, sendo que os agentes de Defesa Civil do Município: Diomes Pinheiro Pedroso e Bruno Lacerda, nos acompanharam na vistoria técnica do Km 01 do Travessão da 17ª linha á 13ª Linha, situada na área Rural do Município, local que já havia sido atingido por desastre no período de 23 á 26 de Outubro de 2018, quando chuvas intensas provocaram o desvio do córrego Sobrevivente para o leito da rodovia municipal citada, sendo que as chuvas de 01 de Dezembro fizeram com que todo o serviço de resposta da Prefeitura Municipal de Deodápolis fosse perdido pois o grande volume de águas das chuvas romperam a barragem feita para manter o riacho em seu leito levando o mesmo a correr novamente pelo leito da estrada municipal, vindo dessa vez a formar uma voçoroca de aproximadamente 3 (três) metros de profundidade e no leito da estrada numa extensão de aproximadamente 1200 (mil e duzentos) metros e a derrubar cercas de duas propriedade rurais numa extensão de 1000 (mil) metros. Atingindo também a nascente do córrego Colina.

No decorrer da vistoria, verificou-se que o córrego desviou para a estrada, provavelmente devido ao assoreamento conforme foto:



As três primeiras fotos são do dia 30 de novembro de 2018 e as demais são de 03 de dezembro de 2018.

Foi constatado em vistoria que próximo ao local onde houve o desvio do córrego a presença de marcos geodésico conforme fotos.



Que o desvio da córrego afetou a estrada rural causado uma voçoroca e que sua evolução vem se agravando rapidamente

Fotos do dia 30 de novembro de 2018.







Fotos do dia 03 de dezembro de 2018.





Que ao percorrer na 13ª linha o córrego continua causando danos conforme fotos:

Fotos do dia 30 de novembro de 2018.





Fotos do dia 03 de dezembro de 2018.



Que ao chegar na nascente do córrego Colina da 13ª linha os sedimentos levados estão causando danos ambientais conforme fotos:


Fotos do dia 30 de novembro de 2018.





Fotos do dia 03 de dezembro de 2018.





Percebe-se que se trata de um desastre ambiental e é de parecer que seja encaminhado este relatório ao órgão competente para conhecimento e medidas cabíveis.

É o relatório.

Campo Grande MS, 10 de dezembro de 2018.

  
LYDERSON OURSLEY FRANCISCO  
Técnico em Defesa Civil