



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

RELATÓRIO SOBRE NOVO PROCESSO EROSIVO

Informamos que na data de 11.04.2019, conforme solicitação do senhor Touribio Colman Espindola – CPF 308.816.681-68 proprietário do sítio Paraíso efetuamos vistoria em sua propriedade e constatamos que durante as ultimas chuvas que se abateram sobre a cidade de Deodópolis as enxurradas provocadas pelas águas pluviais vindas da confluência da Rua Pará com a Rua José Crispiniano da Rocha, adentraram na propriedade do solicitante dando origem a um processo erosivo que poderá agravar-se caso não sejam tomadas medidas urgentes para conte-lo, sendo necessário a implantação de sistema de drenagem pluvial com 100 m de comprimento partindo do ponto de cruzamento das citadas vias públicas até a calha de drenagem pluvial existente na BR 376.



Foto 01 mostra o ponto em que as águas pluviais saem da via pública em direção a propriedade privada.



Fotos 02 e 03 indicam o local onde a enxurrada provocada pelas águas pluviais oriundas do perímetro urbano adentra na propriedade rural.



Fotos 04 e 05 – Vemos os danos iniciais provocados na pastagem pela terra e areia levada em arrasto pelas águas pluviais.



Foto 06 temos o ravinamento do solo já iniciando o processo de voçoroca.



Fotos 07 e 08 danos na pastagem provocados pelo material trazidos em arrasto pelas águas pluviais oriundas do Perímetro Urbano.



Foto 09 vemos a residência rural no caminho da enxurrada, nota-se que parte do muro foi derrubado pela força das águas pluviais.




Na foto do Google Earth 2015 notamos não haver o processo erosivo.



Na foto do Google Earth 2019 vemos o início do processo erosivo ameaçando a propriedade rural.

Deodápolis MS, 15 de Abril de 2019

Atenciosamente,



**MAX DE SOUZA TOSTA – 1º TEN QAOBM RR
COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**

MAX DE SOUZA TOSTA – 1º TEN QAOBM RR
COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

